


# Prati stabili a Sud di Cerneglons



Ortofoto | in verde chiaro l'area tutelata come prato stabile, in rosso l'area oggetto di intervento.



Sovrapposizione ortofoto - habitat di interesse conservazionistico e prati stabili

### Interventi demolizioni:


- rimozione cancelli accesso n.1;
  - demolizione pavimentazione esistente fronte accesso n.1;
  - chiusura accesso n. 2;
- N.B. la rimozione della recinzione in filo spinato esistente sarà oggetto di altro intervento;

### Interventi nuove costruzioni:

- realizzazione nuova recinzione con massi tipo scogliera;
- realizzazione nuovo accesso n.1 con nuovo cancello in acciaio;
- nuova pavimentazione area fronte accesso n. 1 in asfalto;
- realizzazione area di sosta con n.2 tavoli con panche, rastrelliera per biciclette e cestino per i rifiuti zona sud-ovest;
- realizzazione parcheggio per 2 posti auto;
- installazione segnaletica;



Estratto inventario Prati stabili FVG



Zonizzazione PRGC | Campo di Marte | variante n. 34  
(In verde il perimetro del prato stabile)



Foto stato di fatto | da sx a dx 1. cancello esistente accesso n. 1, 2. - 3. particolare recinzione esistente con filo spinato, 4. accesso esistente n. 2.